



- DK: Montering af skråstivere
- UK: Integration of angled tension supports
- F: Fiche de montage - de croisillons
- E: Ubicación de las arriostras
- D: Montage von Schrägstützen
- S: Placering av förstyvningsstag

DK: Skråstivere monteres på hvert startfag. For hvert 6. reolfag anvendes altid 2 skråstivere. Dvs. ved montering af f.eks. 7 - 12 fag bruges 4 skråstivere osv. Ellers fordeles skråstiverne jævnt. Se vedlagte oversigt.

UK: Integrating and spacing of angled tension supports into the Opal shelving system is vitally important. The following are examples: For shelving ranges consisting of one to six shelving units, two angled tension supports must be utilized in a crossed configuration or equally spaced within the range. For shelving ranges including seven to twelve consecutive units, four angled tension supports shall be introduced into the shelving at configured intervals. Please review illustrated diagram summary.


F: Pour un ensemble de 6 sections toujours utiliser 2 croisillons. C'est à dire qu'il faut utiliser 4 croisillons pour un montage de 7 à 12 sections, etc. Les croisillons seront a répartir (voir dessin)

E: Por cada 6 módulos van 2 arriostras. Por lo consiguiente con 7 hasta 12 módulos van 4 arriostras etc.


D: Von 1 bis 6 Regaleinheiten werden immer 2 Schrägstützen benötigt. Für die Montage von 7 bis 12 Einheiten braucht es 2 weitere, also insgesamt 4 Schrägstützen. Diese werden gleichmässig verteilt - gemäss beiliegender Übersicht.

S: I var 6:e hyllsektion användes alltid 2 förstyvningsstag. Dvs. montering av 7 - 12 hyllsektioner användes 4 förstyvningsstag, osv. Förstyvningsstagen fördelas jämt, se skiss.

Fig 8



Right thread
Højre gevind



Left thread
Venstre gevind

